



HENRY
C.A. 38.901



Certificado de Aprovação (C.A.)

38.901

Armação

Óculos de Segurança com armação modelo convencional injetada em Grilamid com ponte e apoio nasal, meia proteção nas bordas superior e lateral da armação, injetadas na mesma peça, lentes disponíveis em policarbonato incolor e resina CR-39 incolor, hastes confeccionadas do mesmo material da armação constituídas de três peças: suporte de fixado na armação através de parafuso metálico, semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao suporte descrito anteriormente por meio de parafuso metálico e semi-haste que se encaixa na semi-haste anterior que permite o ajuste do tamanho.

Proteção lateral

Sim.

Tipos de lentes

Acrílicas ou Policarbonato.

Tratamentos

Anti Embaçante, Anti Risco, Fotossensível.

Tamanho

Único.

Cores da armação

Incolor ou Fumê com as hastes pretas e incolor com as hastes rosa, azul ou verde.

Principais aplicações

Abrasão, partículas volantes multidirecionais, impacto.

Proteção

Proteção de radiações: Lentes com tratamentos: UVA e UVB.

Indicação de uso nas áreas

Indústria alimentícia, indústria automobilística, indústria mecânica, construção civil, siderúrgicas, metalúrgicas e farmacêuticas.

ATENÇÃO: NÃO INDICADO PARA ÁREA QUÍMICA OU BIOLÓGICAS.

Certificações

Atende as Normas de Segurança NR-6.

Garantia

3 meses contra defeitos de fabricação.

Validade e durabilidade

Indeterminado, desde que respeitadas às condições de uso e limpeza correta do produto.

Limpeza

Lave os seus Óculos de Segurança Graduado periodicamente somente com água fria e sabão neutro, principalmente após atividades com transpiração intensa. Nunca use produtos químicos para limpeza das armações e lentes, principalmente se houver algum tipo de tratamento: (Ex: Antirreflexo, fotossensível). Não esfregue as lentes na secagem, seque-as com lenço de papel macio ou produtos específicos para limpeza das lentes.

Armazenamento e Conservação

Guarde seus Óculos de Segurança com Grau sempre limpos, dentro do estojo, quando não estiver utilizando. Ao colocar seus Óculos de Segurança Graduado em uma superfície, deixe-os sempre com as lentes viradas para cima, não os deposite junto com as suas ferramentas de trabalho.

Importante

Aconselhamos que os usuários de Óculos de Segurança, troquem as lentes dos seus óculos anualmente.

MODELOS



INCOLOR COM HASTES PRETA

Proteção dos olhos do usuário contra alto impacto de partículas volantes multidirecionais.

Restrições: Proteção infra vermelha, luz intensa, soldagem e processos similares.

MODELOS



FUMÊ COM HASTES PRETA

Proteção dos olhos do usuário contra alto impacto de partículas volantes multidirecionais.

Restrições: Proteção infra vermelha, luz intensa, soldagem e processos similares.

INCOLOR COM HASTES AZUL

Proteção dos olhos do usuário contra alto impacto de partículas volantes multidirecionais.

Restrições: Proteção infra vermelha, luz intensa, soldagem e processos similares.



INCOLOR COM HASTES ROSA

Proteção dos olhos do usuário contra alto impacto de partículas volantes multidirecionais.

Restrições: Proteção infra vermelha, luz intensa, soldagem e processos similares.



INCOLOR COM HASTES VERDE

Proteção dos olhos do usuário contra alto impacto de partículas volantes multidirecionais.

Restrições: Proteção infra vermelha, luz intensa, soldagem e processos similares.

